

Ersatz-Teil-Preisliste Stand 8.6.2021

Generalimporteur: MAZUVO AG



Artikelnummer	Artikelkategorie	Artikelbeschreibung	Bruttopreis SFR inkl. MWST	Abbildung
100-H-A	Hauben	Haube Midi Plus 100 anthrazit	255.--	
100-H-G	Hauben	Haube Midi Plus 100 graphit	255.--	graphit graphite
100MF-H-A	Hauben	Haube Midi Plus 100 MF SG anthrazit	255.--	
100MF-H-G	Hauben	Haube Midi Plus 100 MF SG graphit	255.--	graphit graphite
120/150-H-A	Hauben	Haube Maxi anthrazit	255.--	anthrazit anthracite
120/150-H-G	Hauben	Haube Maxi graphit	255.--	
150MF-SG-H-A	Hauben	Haube Maxi MF-SG anthrazit	255.--	anthrazit anthracite
150MF-SG-H-G	Hauben	Haube Maxi MF-SG graphit	255.--	
35-H-A	Hauben	Haube Mini 35 anthrazit	119.--	anthrazit anthracite

35-H-G	Hauben	Haube Mini 35 graphit	119.--	
35-H-T	Hauben	Haube Mini 35 transparent	129.--	transparent transparent
35-H-W	Hauben	Haube Mini 35 weiss	119.--	weiss white
45-H-A	Hauben	Haube Mini Plus 45 anthrazit	132.--	anthrazit anthracite
45-H-G	Hauben	Haube Mini Plus 45 graphit	132.--	
45-H-T	Hauben	Haube Mini Plus 45 transparent	159.--	transparent transparent
45-H-W	Hauben	Haube Mini Plus 45 weiss	132.--	weiss white
50-H-A	Hauben	Haube Midi 60 anthrazit	145.--	anthrazit anthracite
50-H-G	Hauben	Haube Midi 60 graphit	145.--	
50-H-W	Hauben	Haube Midi 60 weiss	145.--	weiss white



AP-4Loch-150MF-SG	Ersatzteile	Abdeckplatte 4 Loch-Flanschverbindung Maxi 150 MF-SG	69.--	
AP-5Loch-150MF-SG	Ersatzteile	Abdeckplatte 5 Loch-Flanschverbindung Maxi 150 MF-SG	69.--	
B-35150	Ersatzteile	Kugelkopf für Teleskopstange	9.--	
CL-100150-K	Ersatzteile	Ist fester Bestandteil der Einhebelschnellspannung Midi Plus und Maxi K-100150	79.--	
CL-100150-S	Ersatzteile	Click Midi Plus, Maxi "S"	9.--	
CL-3560	Ersatzteile	Click Mini 35, Mini Plus 45, Midi 60	9.--	
FH-35	Ersatzteile	Führungshülse Mini 35	69.--	Abbildung folgt
FH-45	Ersatzteile	Führungshülse Mini Plus 45	69.--	Abbildung folgt
FH-60	Ersatzteile	Führungshülse Midi 60	69.--	Abbildung folgt
FH-100150	Ersatzteile	Führungshülse Midi Plus 100	79.--	Abbildung folgt

FS-Set-100	Ersatzteile	Fuss Midi Plus 100 /	5.--	
FS-Set-120150	Ersatzteile	Fuss Maxi / Foot-Set Maxi 120 /150	5.--	
FS-Set-35	Ersatzteile	Fuss Mini 35	4.--	
FS-Set-45	Ersatzteile	Fuss Mini Plus 45	4.--	
FS-Set 60	Ersatzteile	Fuss Midi 60	5.--	
FS-Set-G50/G70	Ersatzteile	Fuss-Set Granitsockel 50 und 70 kg	49.--	
GAB-35 m.F.	Ersatzteile	Gabel mit Feder für Mini 35	79.--	
GAB-45 m.F.	Ersatzteile	Gabel mit Feder für Mini Plus 45	79.--	
GAB-60 m.F.	Ersatzteile	Gabel mit Feder für Midi 60	79.--	
GP-35	Ersatzteile	Gewichtsaufnahmeplatte Mini 35 (mit Gummifüsschen)	120.--	Abbildung folgt

GP-45	Ersatzteile	Gewichtsaufnahmeplatte Mini Plus 45 (mit Gummifüsschen)	120.--	Abbildung folgt
GP-60	Ersatzteile	Gewichtsaufnahmeplatte Midi 60 (mit Gummifüsschen)	120.--	Abbildung folgt
K-100150	Ersatzteile	Einhebelschnellspannung Midi Plus, Maxi	69.--	
K-3560	Ersatzteile	Einhebelschnellspannung Mini, Mini Plus, Midi	69.--	
KL-100150	Ersatzteile	Klemme Midi Plus , Maxi	24.--	
KL-3560	Ersatzteile	Klemme Mini, Mini Plus, Midi	24.--	
RAD-35	Ersatzteile	Ersatzrad Mini 35	18.--	
RAD-4560	Ersatzteile	Ersatzrad Mini Plus 45, Midi 60	19.--	
RAD-100150	Ersatzteile	Ersatzrad Midi Plus 100, Maxi 150	25.--	
RAD-Granitsockel 5070	Ersatzteile	Ersatzrad Granitsockel 50 und 70 kg	29.--	

RD-35	Ersatzteile	Reduzierung 35mm zu Einhebelschnellspannung K	4.--	
RD-38/39	Ersatzteile	Reduzierung 38/39mm zu Einhebelschnellspannung K	4.--	
RD-50	Ersatzteile	Reduzierung 50mm zu Einhebelschnellspannung K	4.--	
RTP-35	Ersatzteile	Rollenträgerplatte Mini (komplett mit Rollen)	150.--	Abbildung folgt
RTP-45	Ersatzteile	Rollenträgerplatte Mini Plus (komplett mit Rollen)	180.--	Abbildung folgt
RTP-60	Ersatzteile	Rollenträgerplatte Midi (komplett mit Rollen)	180.--	
SAR-3560	Ersatzteile	Schirmaufnahmerohr Mini, Mini Plus, Midi (komplett inkl. Gabel)	120.--	
SAR-5070-G	Ersatzteile	Schirmaufnahmerohr Granitständer (komplett inkl. Gabel)	120.--	
SAR-K-OT-100150	Ersatzteile	Schirmaufnahmerohr Oberteil Midi Plus K & Maxi K (Edelstahl)	250.--	Abbildung folgt
SAR-K-OT/UT-100150	Ersatzteile	Schirmaufnahmerohr Oberteil/Unterteil Midi Plus K & Maxi K	490.--	Abbildung folgt

SAR-S-OT-100150	Ersatzteile	Schirmaufnahmerohr Oberteil Midi Plus S & Maxi S (Alu)	170.--	Abbildung folgt
SAR-S-OT/UT-100150	Ersatzteile	Schirmaufnahmerohr Oberteil/Unterteil Midi Plus S & Maxi S	390.--	Abbildung folgt
SAR-SK-UT-100150	Ersatzteile	Schirmaufnahmerohr Unterteil Midi Plus & Maxi S & K	220.--	Abbildung folgt
SP-100150-oben	Ersatzteile	Oberer Spannring S Midi Plus, Maxi inkl. 3 Sterngriffschrauben und Click	69.--	
SP-100150-unten	Ersatzteile	Unterer Spannring S Midi Plus, Maxi inkl. 3 Sterngriffschrauben	59.--	
SP-3560	Ersatzteile	Spannring S Mini, Mini Plus, Midi inkl. 3 Sterngriffschrauben	49.--	
STG-100150	Ersatzteile	Sterngriffschraube Midi Plus, Maxi Set 3 Stück	22.--	
STG-3560	Ersatzteile	Sterngriffschraube Mini, Mini Plus, Midi Set 3 Stück	18.--	
TK-100150	Ersatzteile	Teleskopstange Midi Plus, Maxi	126.--	
TK-3545	Ersatzteile	Teleskopstange Mini 35, Mini Plus 45	105.--	

TK-60	Ersatzteile	Teleskopstange Midi 60	105.--	
ZN-3560	Ersatzteile	Zentrierung Mini 35, Mini Plus 45, Midi 60	19.--	

Die angegebenen Einzelpreise sind Brutto-Preise inkl. MWST ab Lager:

MAZUVO AG

Die Preise gelten vom bis auf Widerruf, aktuelle Preisliste auf

www.mazuvo.ch

MAVZUO AG

Brunnenstrasse 14

8604 Volketswil

Telefon 044 908 26 26

info@[mazuvo](mailto:info@mazuvo.ch).ch

www.mazuvo.ch